

gua Aquecedor Roda Aqua INOX 80 VM

A qualidade pessima.

no

no.

Apesar de o indicador de temperatura aqui ser digital, suas leituras ainda no so muito precisas. A julgar pelas medies com um termmetro de laboratrio, a temperatura superestimada em cerca de 3-4 graus. Por alguma razo, eu tinha certeza de que esse aquecedor deveria funcionar silenciosamente, e nos primeiros 3-4 meses foi assim, mas depois de seis meses, ao trabalhar com potncia mxima, j estava assobiando em plena capacidade. Parece que o elemento de aquecimento comeou a crescer com escala ((

-

no vejo por mim mesmo - est tudo bem.

Eu no fiquei com raiva da gua, mas em princpio eu ainda no tenho raiva normal em caldeiras.