

# **Racing Wheels H-276 8x17/6x139,7 ET10 DIA110,5**

aps 5 anos de uso, a erosão apareceu

Toca levemente a pina de freio no eixo dianteiro do Patriot

Sujeira fica entupida, mal lavada