

Fonte de alimentao Corsair CP-9020087-NA

No o encontro h 3,5 anos

Exceto pelo preo, mas um preo pela qualidade.

Coberto aps trs anos de operao. Enviamos para uma substituio de garantia para a Holanda. Barulhento e assobiando nos ltimos dois anos.

um preo terrvel!

Caro. Corsair Link um brinquedo desnecessrio. No vejo nenhuma vantagem perceptvel em relao ao meu antigo Chieftec Nitro 750 da primeira srie (Quantos anos ele tem - 6 anos j? Ainda funcionando, vendido com um computador antigo). s vezes, depois de sair do modo de suspenso, ele chia (tratado reinicializando ou recusando-se a dormir, eu escolhi o ltimo).

A menos que o preo, mas esta uma taxa de qualidade.

preo, mas o topo o topo, e vale a pena

Um guincho constante que nem todo mundo consegue aguentar. Preo.

quebrou aps 5 dias de uso, conectores apertados

ventilador muito barulhento, superaquece excessivamente em um sistema de baixa potncia, o mdulo nem sempre funciona corretamente na verso blindada e intil

BIPE (!) quando o computador desligado

1. Especificamente, um dos conectores responsveis pela fonte de alimentao de 24 pinos no "travou", mas no foi to crtico que eu mudei completamente o bloco ou modifiquei o cabo sozinho. Este um problema comum.2. Preo.3. Voc precisa de um conector USB (2.0) livre na placa-me, se voc no tiver um - pegue o AX1200 (sem i).

A vibrao quase inaudvel tornou-se alta e irritante aps duas semanas de trabalho sob carga. Preo.

Aps 3 meses de operao, desligou repentina e aleatoriamente

No encontrei como definir o limite de operao do ventilador dependendo da potnciano modo

automtico, a vlvula inicia em 400 Wo preo alto