

Aspirador Astor ZW-17050

No retm poeira..

Poeira espalhada pela sala. Como se viu, no sou o nico a surtar.

Sistema de vedao inacabado entre o recipiente e o corpo do aspirador de p, como resultado do qual a poeira se espalha pela sala.