

Placa Kaiser KCT 6406 FI

O modelo malsucedido em termos de "sobrevivência" quebrou depois de um ano e meio. Após o reparo, durou mais seis meses. O custo dos reparos para 2016 foi de 11.000 rublos.

Concordo com todas as deficiências que escreveu anteriormente. O mesmo problema: fechou, a eletricidade foi cortada, vários trabalhadores de serviço vieram, ninguém pode nomear o motivo exato, você precisa trocar completamente a unidade. O reparo, francamente, não é barato a partir de 10.000 e acima... e ninguém dá uma garantia.

confiabilidade

FAIL

no foi revelado ainda

Quebra sem parar.

Você fica cansado de mudar sob garantia t .to. suficiente para 4 meses

Mal projetado, como resultado, falhou três vezes em um ano de operação.