

Aquecedor de gua ARTI WH Flat E

Todo o resto: - ao desembalar, eles encontraram um quebrado dos dois suportes de parede - controle inadequado, impossvel definir qualquer coisa, exceto o tempo de aquecimento em potncia mxima (o servio oco no corta como definir up) - na segunda semana o plugue queimou completamente devido ao mau contato nele - aps uma memria o placar do display LCD comeou a cair - aps trs meses comeou a ficar molhado, tipo, como me disseram que est tudo bem - leve condensado - ento, cerca de seis meses depois, o tanque certo comeou a vaziar- ...

comprei na ALLO. No primeiro ms, a placa de controle foi substituda. (o reparo no foi rpido e com "intensidade emocional"). Aps 1,5 anos, ele comeou a "cavar", parou de ligar. A ALLO se recusou a cumprir as obrigaes de garantia que lhe foram atribudas (na compra, disseram que a garantia do tanque era de 7 anos).

claro que ocupa espao em nossa pequena banheira, mas no muito. Mas agora temos sempre gua quente e no h necessidade de aquec-la.