

RAM G.Skill F4-3200C16D-16GTZR

not found

no

No possui perfil XMP na Intel (testado em 3 placas-me), embora pareça ser, mas o fabricante não garante isso e não é reconhecido como um casamento .

No revelado

Nada perfeito, os tempos podem ser menores (estou ciente de que sticks com bons tempos são mais caros em chips Samsung B-die)

Ainda não encontrado)

No