

# Serra Patriot PT 4520

no

Usava muita gasolina, antes disso eu usava solo 639 a diferenca simplesmente colossal, o consumo cerca de duas vezes maior. Maior desvantagem de 2 kickstarters por ano! Solo 639 usado h 15 anos, tudo menos as correntes original!!!

Muito pesado. Para pequenos trabalhos, poda de rvores e galhos no jardim, melhor escolher uma opo mais fcil. Um pouco difcil de comear quando frio. Eu acho que um descompressor, como em uma calmaria, seria apropriado.

No percebi.

Corrente nativa um absurdo completo, estica como um elastico de calcinha, j foi apertado trs vezes, embora no funcionou muito. Imediatamente comprei uma corrente Stihl de reserva.

No para uso profissional. materiais, vazamentos de leo para lubrificar a corrente, no entanto, isso no crtico para mim, ainda preencho o desenvolvimento.

Para mim, um pouco pesado. Barulhento - difcil falar com algum durante o trabalho. Quando voc enche do lado direito - ele para, voc enche do lado esquerdo - ele corta perfeitamente em um plano horizontal, mas no to conveniente segur-lo e voc no pode rastejar para baixo.

O filtro de ar papel. Limpando apenas com compressor.

Se estiver frio, voc tem que tentar um pouco para ligar. Muito consumo de leo de corrente, pelo menos me pareceu. necessrio ter em conta o facto de esta ser a minha primeira serra.

A qualidade dos materiais, o leo para lubrificao da corrente est a vazar, no entanto, para mim isso no crtico, continuo a preencher a minerao.

Acionamento da bomba de leo e bomba em si

Includo um arquivo que no adequado para afiar uma corrente completa (embora possa ter sido o errado).No h fones de ouvido no kit. embora ns o substitumos por um m8 russo e muito mais barato.

Com um volume maior de um tanque de gasolina, a gasolina no funciona a seco. Golpe de partida rgido. Muito barulhento.

quebrado com o impacto do motor de partida manusear, aps a liberao. Comprei outro starter por 500 rublos, -15% do custo da serra, quanto voc acha. A pea de plstico com dentes quebrou novamente no motor de partida, o cordo kapron se soltou. Fiz uma de duas entradas e esta quebrou. No recomendo.

Qualidade depois de deixar ir. Comprei outro starter por 500 rublos, -15% do custo da serra, quanto voc acha. A pea de plstico com dentes quebrou novamente no motor de partida, o cordo kapron se soltou. Fiz uma de duas entradas e esta quebrou. No recomendo.

Qualidade depois de deixar ir. Comprei outro starter por 500 rublos, -15% do custo da serra, quanto voc acha. A pea de plstico com dentes quebrou novamente no motor de partida, o cordo kapron se soltou. Fiz uma de duas entradas e esta quebrou. No recomendo.