

Cortador de grama Makita DBC340

Comprei há uma semana, trabalhei por 3 dias e já passei para a central de atendimento pela loja online onde comprei. O principal problema a montagem do motor na haste, em altas velocidades ele vibra, ele foi simplesmente cortado das ranhuras de pouso na haste e girado durante a operação no sentido de rotação do eixo, para que nenhum grampo segure. A falha a qualidade do material e os defeitos da fábrica - fabricante. Para uma foice tão poderosa, era necessário fortalecer os suportes de alguma forma. Como os usuários anteriores notaram acima, o cabo de aço afunda constantemente, impossível ajustar a marcha lenta. Devido à forte vibração, as configurações do carburador se desviam constantemente, então sem ele, no acelerador apertado, ele se recusou a iniciar de maneira diferente. Como resultado, no terceiro dia de operação, geralmente voou para fora da vibração. Em geral, imperfeições slidas, como colocar um motor de um Mercedes em Zaporozhets e não mudar nada no design - ele desmoronou em movimento! Você trabalha meia hora, conserta por 15 minutos e Makita, eu não esperava isso, parece ser uma marca confiável.

O design frágil do motor, plástico por toda parte, puxei o afogador botado com um pouco de esforço, ele caiu, você precisa ajustá-lo agora, prender o cabo de aço simplesmente nojento, o gás constantemente gruda e não conserta, novamente você precisa cercar algo para mantê-lo na posição correta, após o reabastecimento não inicia imediatamente, um pequeno tanque fica sem combustível rapidamente, depois de cortar 20 acres, duas rachaduras apareceram na ala de plástico com uma placa para suspensão na ala de ombro, aparentemente você terá que enfrentar a garantia oficial dos representantes Makita

Barulhento, bem como todas as tranças com um potente motor de dois tempos. Eu trabalho com fones de ouvido. Tanque de combustível 0,5 litros (não 1 litro como na descrição).