

SSD A-Data ASU650SS-960GT-C

Confiabilidade

tudo

no

Grande casamento 10/02, depois de um ms de operao, muitos setores quebrados

aquece at 70, morreu aps 3 meses, retornou na garantia.

Aquecimento, baixa velocidade (mesmo que o Windows estivesse I), s vezes o PC travava.

no

Aquecido a 70° e desligado.

Mnimo MTBFA falha est fora do normal

nenhum

Alto calor (at 60°)