

Disco rgido Hitachi HGST Ultrastar A7K2000

barulhento para um quarto...

No detectado.

Ainda no detectado

Velocidade

No detectado ainda.

Mais lento que WD Caviar Red WD10EFRX (SATA3) a um preo semelhante.

Barulhento apenas PPC, comparado ao WD RE, parece que este disco vai morrer em breve, o rudo dele como dos discos de 2000.

Choca fortemente ao acessar o disco.

barulhento, especialmente quando copiar, escrever e nada disso...

no!

No, um pouco barulhento, mas no perturbador

Muito barulhento. Estalando.

Mais lento que WD

ruidoso

Barulhento durante o manuseio.

Barulhento. Contra o pano de fundo de todo o sistema, o elemento mais alto estala incansavelmente ao acessar o HDD.