

Moedor Bosch PWS 850-125 06033A2721

Aquece

No

Aquece muito rapidamente e queima

GARANTIA SOMENTE NO PAPEL! NO DE FATO!

Um sinal de menos, voc no pode trabalhar normalmente, tudo aquece e a ncora queima, isso no um caso de garantia.

M fixao do boto liga / desliga, aquece terrivelmente !!!!!Usado por 4 meses uma vez 5.No funcionou por um ano.

A caixa de cmbio aquece tanto que a mo no aguenta nem por 1-2 minutos de operao contnua (corte de telhas)