

# Ar condicionado Saturn CS-24 AHR

qualidade inferior em geral, e em particular - a qualidade de construo fraca em ambas as pernas, esfria de alguma forma com graus variados de sucesso, muito barulhento, no aquece e meia-luz.

Resfriamento muito fraco. O quarto tem apenas 18 metros, no atinge a temperatura desejada, embora o vizinho tenha exatamente o mesmo quarto mais o lado ensolarado - o condomnio lida uma ou duas vezes (embora tambm no seja uma classe premium split) A unidade externa muito barulhento, voc pode ouvir diretamente como as ps do ventilador pegam como se O\_o A unidade interna tambm est zumbindo decentemente, voc no pode deix-la noite. Mame come energia, no se preocupe, ento a usamos apenas quando completamente insuportvel, no uma fonte, claro, mas pelo menos alguma coisa.

Eu deveria ter lido os comentrios primeiro e escolhido com mais cuidado. Conde escolheu do oramento, sim, aparentemente perdido.