

Geladeira Haier C2F- 737CBXG

Qualidade - China. Hayer no tem um servio. Engano por parte da empresa do fabricante, eles no podem ajudar de forma alguma. (Vou descrever nos comentrios

No h nada ideal!) Em todos os lugares h pontos positivos e negativos. O maior ponto negativo apenas a sada da porta para as dimenses do gabinete ao abrir (cerca de 25 mm). Bem, a incapacidade para reorganizar as prateleiras. Embora os engenheiros tenham resolvido parcialmente esse problema com uma prateleira dobrvel, e a distncia entre as prateleiras fixas bastante grande. Inicialmente, h um leve cheiro em ambos os compartimentos, mas basta enxaguar com um agente especial, e tudo desaparece. Por exemplo, o tempo frio mais barato no cheira mais, mas fede !!! crtico.