

SSD GOODRAM CX400

baixa velocidade de leitura - 460 mb/s, isso como as opes mais baratas, muito decepcionante, pois outros drives ofereciam at 550 mb/s, mas quem sabe como eles se comportariam quando preenchidos a 25 mb/s funcionou com um balde de 2004... mas estes so ninharias

um sensor de temperatura diurna, um pequeno cache SLC de 2,5-3%

Sem confiabilidade

-

temperatura ociosa 46 graus e sob carga 48 graus .

Goza Rapidamente