

Secador de cabelo BaByliss 6615E

aquecimento muito forte... como estranho

Ele tem um suporte de motor absolutamente mal concebido para o casco! Qualquer queda ou toque acidental em algo com um secador de cabelo pode levar ao fato de que uma das duas "pernas" de montagem de um lado se solte e o motor voe para fora dos suportes internos! A primeira vez que passei na garantia, quando um ms depois aconteceu novamente, eu mesmo subi. Melhorou um pouco o design e agora está tudo bem.

Ao trabalhar, o motor acende constantemente! Gostaria de mais velocidades

no encontrei.

queimou depois de três meses

No encontramos nenhuma falha. Gosto de tudo.