

# DVR Prime-X 043D-12

Um ms depois, ele parou de responder ao controle remoto. Reage apenas ao boto de energia da tela. ngulo de viso limitado, se voc definir o espelho para uma viso traseira normal, o lado esquerdo no ser visvel quase at o meio do cap.

Se o que este dispositivo escreve em qualidade mxima real 1920x1080, ento eu sou o Papa e o Dalai Lama em uma garrafa. Eu ficaria em silncio se esse registrador custasse 60-70 dlares, ento o preo seria bastante consistente com a qualidade, mas vend-lo por US \$ 170 com essa imagem insolncia. A imagem nas resolues 1920x1080 e 1280x720 borrada e confusa. Fica imediatamente claro que esta uma interpolao estpida de uma resoluo mais baixa. Agora estou pensando em comprar uma cmera traseira adicional ou vender este dispositivo enquanto novo e na garantia, e levar algo mais decente para mim.