

# Furadeira/parafusadeira Ryobi R18IW3-120S

Baterias caras (no includas). Motor da escova.

No desparafusa parafusos no lubrificados. No desparafusado em r15, . No liga r15, possivelmente devido a pasta anti-rangido

No h suficiente regulador de torque (limitador)