

Chaleira eltrica Bosch TWK 7604

No desliga

por este preo tudo perfeito

Bosch no bem a Bosch que era. Muito melhor do que a China barata, mas visivelmente pior do que a Bosch de 8 anos atrs.1. A chaleira Bosch que comprei h 8 anos no tinha cheiro nenhum. H tambm um cheiro de plstico. O cheiro visivelmente mais fraco do que muitas outras chaleiras mais baratas.2. Jingles. s vezes, aps 15 segundos aps o desligamento, s vezes aps 30 segundos, s vezes aps 2 minutos aps o desligamento. Sim, 10-20 anos atrs era uma marca que poderia ser descrita como "perfeita". Hoje um compromisso. Podemos dizer que o compromisso foi bem sucedido. Mas isso exatamente um compromisso.

Fica melhor na foto. Na verdade - um cilindro com uma ala. Paredes finas ficam muito quentes quando fervem. Sem desligamento ao abrir a tampa. O suporte muito leve e fino, "anda" sem chaleira, um fio sai do sulco. A impresso geral frgil e no confivel.

Meu nariz alrgico hipersensvel cheirava um leve cheiro de plstico quente, outros membros da famlia no notaram. No tem efeito nas bebidas. Apenas no coloque o nariz diretamente na gua fervente abrindo a tampa.

-

design simples, o filtro no se encaixa perfeitamente

Cheiro forte de plstico.

no encontrei

A malha do filtro se desprende de um lado em algum lugar- depois de um ano de uso ativo

O filtro no se encaixa perfeitamente nas paredes

No.

O filtro no se encaixa perfeitamente nas paredes e, portanto, o calcrio acumulado entra na caneca, mas esse inconveniente pode ser corrigido se voc enxaguar e limpar regularmente a chaleira do calcrio .

O filtro no se encaixa firmemente no bico

inconveniente derramar o restante gua pela tampa.

O filtro no se encaixa perfeitamente no bico
inconveniente despejar a gua restante pela tampa.

Cheira a plstico