

Chaleira KitchenAid 5KEK1522EGA

Preo!

preo.. mas na promoo ficou 15200

Pesado

no muito conveniente lavar por dentro, a espiral interfere. Mas a escala facilmente fica para trs.

Ainda no encontrado

Ao comprar uma chaleira, notei um forte cheiro de plstico. Depois de vrias fervuras, o cheiro e o sabor permaneceram. Olhando mais de perto, tudo parece barato. A rolha da tampa um pedao de ltex entre a tampa e o corpo. As paredes da chaleira aquecem. O bico da chaleira no soldado idealmente ao corpo.

Preo, fio preto em uma chaleira bege, a pintura na borda inferior da chaleira facilmente lascada.

No

caro =)

preo principalmente

No mantm a temperatura aps a fervura como prometido. Um fio preto curto no muito conveniente e bonito se as tomadas da cozinha estiverem acima do avental e a cozinha estiver iluminada

No encontrei

No encontrei.

Em nenhum lugar na descrio diz que as paredes internas so feitas de plstico, que d um cheiro forte e persistente de plstico, um defeito no revestimento externo

Inicialmente, tudo era apenas agradvel na chaleira, sem reclamaes, apenas alegria. Trs semanas depois, a alegria acabou - o sinal sonoro desapareceu, a temperatura comeou a aparecer de forma imprecisa. Levei na assistncia na garantia, no resolveram. Disseram que era uma substituio. Estou esperando h um ms.

1) um gargalo muito estreito - inconveniente lavar por dentro2) o preo