

Batedeira KitchenAid 5KHB2571EER

Preo alto em comparao com os EUA.

Acessrios de plstico, baixa potncia, muito caro.

No segundo uso, a faca comeou a rolar, o liquidificador comeou a fazer sons terrveis e quebrar das mos. Atribui tudo ao mau tempo, porque no podia imaginar que um liquidificador de 10 tr pudesse quebrar to rapidamente. E este foi o meu erro. Foi necessrio seguir imediatamente as instrues e tentar moer tudo o que for possvel para verificar como ele faz isso. Na prxima vez que resolvi fazer maionese caseira, ou seja, bater ovos, manteiga e mostarda (os produtos so bem macios, no ?), o liquidificador parou de funcionar por completo. Aparentemente ele superaqueceu... Deixei ele esfriar, ele no funcionou. E 14 dias j se passaram. Portanto, voc no pode devolv-lo loja online. Somente atravs da central de atendimento. O liquidificador indestrutvel!!! Ou seja, se ele vibrar quando o boto for pressionado, eles concluem que funciona, e pronto. E quando chegamos ao posto de atendimento (uma semana depois), o liquidificador comeou a funcionar (zumbido, ou seja, quando o boto foi pressionado)

Modelo muito desconfortvel e frgil, o batedor geralmente de lata (foi imediatamente frgil, e aps a segunda vez batendo as protenas, o prprio batedor permaneceu em protenas, afastado da caixa de plstico). Decepo total!!! Achei que essa empresa era confivel (((

morreu aps um ano de uso raro e muito cuidadoso simplesmente parou de girar o motor mesmo sem carga

Arrependimento pela compra veio depois de usar o moedor. Por exemplo, o queijo ou a carne est bem preso entre as bordas das facas e a parede do copo. Por causa disso, a tampa do picador comea a pular, que na verdade segura apenas pelo peso da mo. O preo apenas para a marca e a cor suculenta do produto. Um homem bonito que no pode te ajudar na cozinha.

1. Peas de conexo - plstico. Sim Sim! se para outros liquidificadores esta a norma, ento eles escrevem sobre metal aqui. E depois h o plstico. Sim, bom, sim - o suficiente por um longo tempo. Mas ainda vai se desgastar mais rpido que o metal. E no minta nas descries. 2. Sem velocidade reduzida. Mesmo na primeira velocidade, ele corre logo de cara. Muitas vezes preciso comear com uma mistura lenta e s ento aumentar a velocidade. Os donos vo entender. E aqui a primeira velocidade muito rpida, para que tudo voe (farinha, acar em p) e espirre. 3. Aps o segundo uso, uma folga apareceu na perna curta no local onde a perna estava presa base de conexo. No parece assustador, mas desagradvel. 4. A base de ligao no aro um plstico bastante leve revestido com tinta prateada, que risca facilmente. Quanto tempo vai durar, eu no sei, mas suspeito que logo comear a descascar. 5. No h fixao da conexo na tampa do picador com liquidificador. Aqueles. no h trava de toro, como na conexo com bicos. O moedor fixado devido a salincias com nervuras e, se

voc afrouxar o punho ou inserir um pouco, ele comea a girar - e a parte de conexo do motor salta perfeitamente ao longo dessas salincias. Quanto suficiente, tambm no sei, porque ambas as conexas so de plstico.6. No h ventosa na parte inferior do picador ou pelo menos material pegajoso superfcie. Quando usado, o moedor salta alegremente, voc tem que segur-lo com a mo.7. O espao da cpula da faca nos bicos muito alto. Por exemplo, o fgado no pode ser transformado em uma pasta homognea mesmo aps uma longa exposio. Mesmo assim, sobraram pedaos bastante grandes (no gros, mas pedaos), porque a massa gruda no fundo do prato e os pedaos no sobem, respectivamente, alguns deles permanecem no modos. Aqui necessrio primeiro no helicptero, s depois com bicos - para um liquidificador, declarado como oi, isso j muito hemorridas.

um presente para os pais ainda, mas por enquanto, aparentemente, teremos que esperar: (

Plstico de baixa qualidade, conexas plsticas das peas funcionais

no encontrado