

otebook Xiaomi Mi Gaming i7 8/1TB/256GB/GTX1050

-teclas incomuns (s vezes uma letra pode ser duplicada quando pressionada rapidamente)-noisy-no suficiente usb tipe c e display port-teclas adicionais (s vezes voc as confunde com esc ou Ctrl)

No laptop h alguns problemas de resfriamento: normal aquecer a placa de vdeo a mais de 80 graus em jogos, e como eles so cobertos apenas por uma pequena grade, inconveniente jogar de joelhos. O sistema de refrigerao sob cargas pesadas faz o som de um avio decolando, mas com o tempo me acostumei e no prestei ateno. Uma tela muito fina, que no inspira uma sensao de confiabilidade: fcil mat-la. Tambm notei que h superexposies na matriz diretamente da caixa, cuja intensidade muda de tempos em tempos. Se voc abrir e fechar descuidadamente, eles se tornaro mais fortes. No chama a ateno com muita frequncia, mas acontece. Os cabos do teclado so colados caixa, ento melhor no toc-los sem um secador de cabelo industrial.usb-c, mas neste caso tecnicamente impossvel, porque para isso ser necessrio passar muita energia por ele.

Problemas permanentes com o resfriamento. Acessrios no so fceis de encontrar. Bem, um disco rgido de 1 TB ridculo, primeiro mudei para 2. Bem, Windows, isso certamente no uma desvantagem (especialmente para jogos), mas se voc comprar um computador para grficos no Windows ... diferenca entre ele e um antidepressivo de papoula.

Som(eu no diria que muito ruim, mas tambm no posso dizer que bom)

Faz muito barulho

Sistema de refrigerao: sem poeira filtro,