

# Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer A6

Eu mesmo encontrei a Internet

No a encontrei.

A Internet cortada constantemente!

Wi-Fi cai  
Requer reinicializao intermitente  
Interface web no conveniente  
Funcionalidade fraca Wi-Fi  
no funciona dentro do cronograma  
Falta de firmware alternativo  
Requer ateno constante para si  
mesmo

a uma frequencia de 2,4 GHz, perdas constantes ao fazer ping no roteador.

No uma tcnica confivel

At agora, tudo est no poder, a nata do meu provedor

como em tudo est OK para mim

A faixa de 5Hz desaparece.

A linha direta e a linha do centro de servio apenas "chocou".

No.

Ainda no percebi, houve um ou dois congelamentos, mas isso uma ninharia

No sei como correto anot-lo. Sem portas USB. Se voc precisar de USB, escolha outro modelo. Pessoalmente, eventualmente vou usar armazenamento de rede para vdeos, bibliotecas de fotos, etc., ento no preciso de USB.