

SSD A-Data AS40G-512GT-C

Memria QLC (pelo menos na verso de 4 TB). Aps o estouro do buffer, a velocidade cai para 150 Mb/s. O radiador ineficiente e falso

Ele aquece at 85 graus, o radiador uma placa de alumnio primitiva. Quando aquecido, as velocidades de leitura/gravao declaradas so reduzidas em 2 vezes.