

TV LG OLED77W9

Aps 4 meses houve uma queda de tenso e apareceram dois pixels quebrados, encontrei durante a verificao, que foi realizada especialmente aps este evento. Instalei uma fonte de alimentao ininterrupta para 800VA por precauo.

no