

G.Skill F4-3600C18D-32GTZN RAM

Praticamente no persegue valores XMP. Levanta-se em 3200 16-18-18-36 e isso. A largura de banda ao mesmo tempo lendo / copiando 45, escrevendo 24. FPS em mordhau em comparao com meus blocos HyperX para 6k caiu 25%. Para aqueles cujos sistemas digeram comunicao com memria em frequencias acima de 3200 - dinheiro pelo ralo, irmos.