

Processador Intel i3-9100 OEM

poucos ncleossem multithreadingpreo muito quentesoquete desatualizadosuporta memria lenta

no

NO

-Como processador principal, s funcionar se a carga principal estiver na placa de vdeo

Na AMD existem solues muito mais acessveis, sem pior desempenho.

No

1)Fraco na edio e renderizao

No detectado

No

no

-Sem ncleo grfico

No