

RAM AMD R7S416G2606U2K

3600 pega e at funciona, mas no funciona, mas no funciona, aparentemente necessario shamanchips estranhos - por exemplo, no 3400 imediatamente cai em erro no fica claro quem produziu os bancos de memoria

instvel durante o overclock