

Telemvel Blackview BV9500 Plus

Seis meses depois, parei de carregar, o indicador mostra carregando, mas carrega muito devagar, vou lev-lo ao servio enquanto estiver na garantia

Cmera principal muito fraca, foca mal e por muito tempo, adiciona brilho estranho e nvoa para as fotos. aconselhvel comprar uma capa de silicone para ele com proteo para cmera (\$ 8)

Na hora da compra, no havia modelo com cor verde, cor preta.

Com o incio do tempo frio, um lado do protetor e feito na China rastejou para fora. s vezes, o orador chia. Isso ocorre devido a uma mudana na presso dentro do telefone

em outros modelos, isso resolvido abrindo o plugue do soquete, isso no fornecido aqui. Portanto, esteja preparado para os caprichos da dinmica dependendo das condies climticas

Vamos do menor para o maior)- Peso (acostume-se), mas o telefone claramente no para as mos das mulheres- Dimenses (isso mais um desabafo, uma bateria de 10k amp se faz sentir, o smartphone bastante grande e nem cabe em todos os bolsos) - botes (por algum motivo desconhecido, os botes balanam um pouco e so pressionados muito suavemente, o que leva a cliques involuntrios, aparentemente aqui os chineses economizaram nas molas)) - A ausncia de plugues de borracha nas tomadas, no, isso no um problema em termos de proteo contra umidade. Mas eles acumulam poeira e no ser agradvel deixar o telefone cair na areia