

Caixa Aerocool Sentinel

No era conveniente alimentar o processador a partir da fonte de alimentao

Soluo frgil e incompreensvel com um boto "reset", sem ajuste de parafuso

Nada negativo

no

no

no