

Mouse Asus TUF Gaming M3

1.no adequado para aperto de dedo devido pequena altura no LADO DIREITO e por isso, 2 dedos no cabem na lateral2.se desejar, voc pode interromper o sensor especialmente em baixo DPI3. apagamento de tinta.4.forma apenas para destros

Nenhum

No detectou

software

Agora o preo um pouco mais alto do que antes.

Software, macros so inteis, botes laterais so ruins.

Conflito de programa entre Aura light e o software Armory II