

Processador AMD 3960X BOX

thread nico quente, caro e fraco a par com o i7 5820k. na verdade, em jogos como um soquete haswell hedt 2011, mas varias vezes mais forte em multithreading

primeiro, a frequencia do relgio comeou a cair para 1300MHz, depois ao iniciar o Windows, ele simplesmente pegou e morreu sem recuperar a consciencia. Comprei uma verso em caixa no citylink

caro de qualquer maneira, o Windows 10 da verso antiga no v fluxos

Aquece