Aspirador Deerma DX700

No ligou depois de 2 anos. Chega de dizer voc? Se voc contar, no meu caso, so cerca de 100 limpezas, cada limpeza no dura mais de 20 minutos com uma pausa para esfriar. E embora 2000 minutos no sejam suficientes, a anlise me surpreendeu. No que no haja sensor de superaquecimento ou crebros so simples... no h nada, apenas fios da rede direto para o motor, faz-se isso atravs de um interruptor primitivo, no h nem um fusvel sem corte! Os fios so todos finos, ao longo desses 2 anos no s se acumulou poeira, mas tambm fuligem (aparentemente o motor tambm estava pegando fogo), embora as escovas estejam normais. Resumindo, no desenho aspiradores, no sou especialista em e-mail. Motores e no um engenheiro eletrnico, mas eu nem daria tanto a um inimigo. Embora...)Observo que realmente parece legal, embora como o plstico no seja muito bom, as rachaduras estragam tudo pela raiz aps um ano de uso.Karoch, no aconselho economizar nisso . Para 8+ h opes decentes. Karcher com 3 amigos, o mais velho deles j faz limpeza h 7 anos.

- a coisa em que enrolar o cabo de alimentao muito fcil de remover, s vezes simplesmente cai se voc puxar por acidente - no h fiapos na escova, para tapetes, provavelmente no ser muito bom

Sim, isso.

No h deficincias ainda. Postarei assim que surgirem problemas.