

Auscultadores JBL T750BTNC

-No volume mximo, graves fortes

Depois de alguns meses, o fone de ouvido esquerdo parou de funcionar

no h carregador proprietario no kit, embora qualquer outro seja adequado

Acho que no h falhas

Eles chiado devido montagem inadequada. Aps um curto perodo de tempo, os prprios pads comeam a cair.

sentado em frente ao computador, os fones de ouvido cortam o fio com reduo de rudo.

No.