

Rdio de carro JVC KD- X560BT

No muito caro.

Esquema de fio da cmera no especificado. Como a cmera ligada apenas pela fonte de alimentao do ZX, o modo de comutao separado no funciona. Voc precisa puxar um fio adicional para alimentao constante da cmera.