

Celular Samsung Galaxy M31 128GB

Sujeira muito fcil, escorregadia, arranhes permanecem rapidamente no gabinete.

ProcessadorPreoDesign ruimSem refrigeraoBateria no muito boaMaterial do gabinete

A cmera poderia ser melhor

Quadro de plstico e costas.

Nada, est tudo bem

Nada

Design 2-5, o aquecimento grande, o sistema pode desligar do aquecimento, como jogador, fiquei desapontado com o no meio da pista, ele pode desligar e isso demais!

Os filtros embutidos no fornecem a saturao e contraste esperados, mas em geral a imagem boa se voc aumentar o contraste e a saturao em o editor

Carregamento no muito rpido, s vezes superaquecimento

Durante 8 meses de operao, no encontrei nenhuma falha grave.

-O processador bom, mas no poderoso. Para um processador melhor, considere o m51 ou outro. Eu no jogo, todo o resto est em cima.-Caixa muito suja, arranha muito rapidamente. Enquanto esperava, a capa nas bordas deixou muitos micro-arranhes com o uso cuidadoso. Alm disso, escorregadio. Balana um pouco devido ao bloco de cmera saliente. Use apenas em estojo. - O dedo mindinho geralmente fecha o microfone na parte inferior, fica esquerda do alto-falante. A capa salva. - O formato de 64MP da cmera principal duvidoso, fica apenas em 3:4. A qualidade quase a mesma do 2K usual de 9:16, apenas o rudo ficou mais claro: D. Sim, e a proporo de 3:4 no usada com tanta frequncia.-Algumas vezes houve falhas na chamada, no assustador.-O cabo de carregamento curto - 75-80cm.

O menos o preo

Sem estreo (pois importante para mim, eu cubro a parte inferior do telefone com a mo e difcil ouvir)

PlsticoA cmera no puxa at 64 m . A bateria dura apenas quando est no modo de espera e no em servio completo.

s vezes aquece, mas no muito

Falhas com a tela (voc termina a conversa, e a tela no est ativada, respectivamente, voc no pode desligar a chamada. O scanner tambm no ajudou. Eu tive que lig-lo com o boto ao lado)O alto-falante mais ou menos... a audibilidade medocre.Aquecido (no quente, mas aquecido, e no estamos falando de longas horas de jogos online em configuraes altas). Muitas vezes reclamava que era difcil de ouvir. O sinal de apenas 1-2 sticks de 5...Antes disso, havia um Samsung J7 2017 (que de metal), estava tudo bem com a conexo.Eu troquei o carto SIM na loja com um novo, mas isso no afetou a conexo de forma alguma... Infelizmente.O telefone foi feito no Vietn. Encontrei uma opinio na Internet de que os dispositivos montados na ndia so problemticos, mas como se viu, no s))