

Estojo Gamemax White Diamond

A luz de fundo alimentada por um cabo SATA.

Talvez eu tenha um estojo de garantia, mas descobri que a tampa do vidro endurecido estava completamente fechada devido a uma montagem, que foi mais alto que os outros, Se a sua PSU tiver fios apertados, ser muito difícil fechar a tampa traseira, o que far com que ela fique um pouco saliente, Filtro de poeira em cima, o que , o que no .Design para um amador, Poucas baias de HDD