

Estojo Zalman S4 PLUS

no notei

Janela de acrílico, que está riscada DO AR, ventoinhas barulhentas e um kit: não há nem mesmo espaçadores para instalar a placa no gabinete, a largura do gabinete não permite instalar coolers muito grandes (gamma 300 quase um bunda-fitting)

Os coolers são barulhentos, a luz de fundo um pouco irregular (sim, a luz de fundo não é estática). Absolutamente idiota "mochila" para SSD atrás do painel traseiro (meu cabo SATA estupidamente não cabe porque essa "mochila" é muito comprida do que deveria). Com boa ventilação vem mais poeira. Painel lateral - acrílico