

# Roadgid Premier SuperHD Dashcam

no detectou

Processador fraco. Desligue durante a conduo. No liga at esfriar. Esfria por um longo tempo.

No encontrado ainda

Vendo pior noite, caso contrrio, no ruim

No

no

no

faltando

nico preo

ainda no todos os quartos nos balces noturnos so distinguveis

sinais lem s vezes com erros

A montagem de liberao rpida no apenas uma vantagem (o disparo no estvel - tremendo durante a conduo). No v muitas cmeras.