

Processador Intel i5-10500 BOX

no

Para overclock, voc precisa de uma placa-me baseada em um chipset Z

um cooler stock um lixo no kit!

Alto TDP, mas em jogos e sob cargas de vrios programas, a temperatura no sobe acima 80 graus a um mximo de 100 graus, mesmo sob teste de estresse de Aida no sobe mais de 80! Existe um Gammax barato para refrigerao e o suficiente, throttling aparece apenas em OCCT em testes.

No funciona.

No h falhas, mas eles no apareceram toa

Era uma vez , cem sculos atrs, 3600 era mais barato, e era melhor lev-lo, mas agora 10400f dobra 3600 ao mximo

por esse preo, no h deficincias.

Resfriar sob a tampa pasta trmica, no solda

Nada

Acho s o preo, mas depois de entender que no uma pena.

considere a gerao anterior apenas com overclocking esquenta muito para i5 10600k com overclock at 4.5 s1 ,