

# Freezer Liebherr GX 823

um pouco difícil de abrir, estou preocupado com a maneta do freezer.

Ainda não percebi. Eles escrevem sobre o barulho, mas nós temos silêncio. A geladeira da cozinha fica mais alta.

Imediatamente depois de ser ligado, o freezer começou a espalhar um cheiro persistente de produto químico ao redor dele. A lavagem repetida não ajudou.

Zumbido se nada for feito.

Barulhento. O nível de ruído superior aos 41 dB especificados.