

Cortador de grama Honda HRE 330A2 PLE

Funciona apenas a partir de um fio, s vezes trava em superfícies irregulares

Tudo como acima. Coletor de grama, rodas, faca, motor.

Ergonomia inconveniente, rodas pequenas na frente, o mecanismo para ajustar a altura de corte mal pensado.

No encontrei, embora seja interessante compar-lo com outros fabricantes

no h indicação de que o coletor de grama esteja cheio, alm de ser pequeno.