

Notebook Acer PH315-53-763V

o teclado francamente ruim, nem todos os botões funcionam normalmente com pouco esforço, você precisa apertar com força e muitas vezes não funciona de primeira, realmente enfurece muito, bem, seria bom ter um pouco menos de ruído, especialmente porque eles funcionam em modo de navegador, mesmo que muitas vezes com YouTube, etc.

Uma pequena luz no canto (uma doença de todos os IPS), mas a montagem não é muito boa, a capa da tela poderia ter sido feita de metal, caso contrário o plástico range ao fechar e abrir como se fosse quebrar agora. Vamos ver.

Tela:- Reprodução de cores A reprodução de cores terrível. Objetivamente terrível. - Flashes. Flashes só apenas algo! A tela inteira em um círculo uma luz enorme. Em todas as cores próximas ao preto você pode ver. Vou anexar algumas fotos. Para você entender - na foto a tela está inundada de preto puro, tudo o que você vê luz).Resfriando: - Você já ficou ao lado de um avião cujos motores estão ligados? Sem exagero! Sob carga, o barulho tanto que eu quero levar o laptop para a varanda e fechar a porta (eu sempre, quando leio esses comentários sobre barulho, penso, que tipo de bobagem fazer barulho e barulho. Não, Senhores! Aqui levado a absolutos). Mas, para ser justo, observo que não é totalmente objetivo reclamar disso, dado o hardware instalado.Desempenho:Você quer FPS honesto de um usuário real? Eu não considero jogos 2-3 anos atrás. Todo mundo está interessado na pergunta - como o FPS no Cyberpook?? E está tudo muito ruim!!Configurações:- definição gráfica "ultra Sim, que bobagem, bem, faz barulho e barulho. Não senhor! Aqui levado ao absoluto). Mas, para ser justo, observo que não é totalmente objetivo reclamar disso, dado o hardware instalado.Desempenho:Você quer FPS honesto de um usuário real? Eu não considero jogos 2-3 anos atrás. Todo mundo está interessado na pergunta - como o FPS no Cyberpook?? E está tudo muito ruim!!Configurações:- definição gráfica "ultra