

TV Sony KD-49XH8596

A principal decepção o som - não há fundos, não há volume, as configurações não mudam nada. Corrigido pela instalação de equipamento adicional. A segunda desvantagem o painel de controle, em uma TV moderna seria hora de usar o controle remoto do mouse aéreo. Há também um leve brilho de tela ao longo das bordas em completa escuridão, embora a matriz VA. Samsungs com essa matriz praticamente não tem brilho, mas existem muitas outras falhas na imagem.

Android - alguma solução para instalar videobox carrega por muito tempo e trava