

# APC Smart-UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Preo. Os fs esto sempre funcionando - eles atraem poeira.

1. SEM bypass automtico! "A fonte muda para Bypass Load Support aps um comando ser dado atravs da porta de interface de fonte ou aps ocorrer uma falha de fonte interna."2. No sei se uma desvantagem para uma fonte de alimentao ininterrupta de servidor, mas seu ventilador barulhento e funciona mesmo quando o no-break est desligado e a bateria est totalmente carregada. Voc pode deslig-lo apenas se voc desconectar o cabo de alimentao e pressionar por um longo tempo.

barulhento, mas tambm no para uso domstico :) bem, a eficincia no uma fonte

o tempo dir