

SSD Samsung MZ-77Q2T0

Velocidade terrível de gravação após estouro de buffer em 80GB cerca de 100MB por segundo, isso ainda pior do que HDDs antigos.

pequeno TBW devido a chia