

SSD WD WDS400T2B0A

muuuuito lento. No vale nem 4.000, que tipo de 5.000 tem l

Me esperando em uso futuro, quem sabe...

Falta de parafusos, mas faltam em 95% dos SSDs. No importa, comprado separadamente, ao mesmo tempo junto com um suporte na baia de 3,5" (tren)

Ainda no, o tempo dir.

Queimado quando ligado pela primeira vez. Em geral, no assustador , casamento acontece em todos os lugares, mas veja o comentrio.

Ainda no encontrei

Por algum motivo, o Windows 10 est indignado e no quer subir neste disco.

No h parafusos de fixao e adesivos no kit.