

# Fonte de alimentao Gigabyte P-Series 2020

Sem grampos para colocao de fios

FAIL!!!!!!!!!!!!!!

No aconselho. Assobia no trabalho, impossvel estar perto, depois de um tempo a cabea comea a doer. Enviei para o centro de servio duas vezes, atravs da loja, duas vezes foi devolvido com uma nota de que o mau funcionamento no foi confirmado, embora at eles tenham enviado uma gravao de udio com o apito da fonte de alimentao para o correio. como se eles nem ligassem. Centro de atendimento MTI. E este o nico centro de servio que pode lhe dar oficialmente um ato de mau funcionamento dos produtos Gigabyte, sem ele voc no pode emitir uma devoluo ou troca. Pense bem na hora de escolher os produtos desta empresa, pois qualquer casamento de responsabilidade zero. Mesmo no site oficial da Gigabytes, eles negam qualquer coisa, s para no se responsabilizarem por si mesmos!!! Boa sorte e boas compras!!!

1. Por 2-3 semanas, houve um cheiro persistente de uma coisa "nova" do bloco. Mesmo operando no sistema antigo no i7 2600K e GTX 1066. Agora por um longo tempo nenhum cheiro sentido (a coroa no poderia se arrastar por mais de meio ano?).

Nada

Descrito acima

no encontrei