Microfone FIFINE T669

Como as pessoas apontaram acima, o filtro pop deixa marcas no gabinete. (primeira foto)+ por algum motivo, uma coisa de ferro voou do fio. Mas isso provavelmente devido minha impreciso. (segunda foto)

Alguns detalhes enfraquecem aps um perodo de tempo (uma semana ou duas) e precisam ser parafusados/inseridos de volta, caso contrrio nada.

H alguns1.parece instvel, mas continua padres2 .no um menos, mas este um cabo usb removvel, inconveniente para mim pessoalmente e uma vez por semana pode cair, mas eles no trouxeram modelos com suporte e cabo no removvel, como o fifine k669

Nada

O fio do microfone suspenso est muito mal conectado (

Nada de especial, s preciso aparafusar o filtro pop com mais cuidado. Tenho um pequeno amassado no pantgrafo.

no