

# Motherboard Gigabyte H410M S2

se instalar um rage, o cooler pode bloquear o primeiro slot de RAM.

o modelo 1200 no tem HDMI e M.2..... bem